

# Identificación del desafío

## Eliminación inchancables

Área	Chancado y Correas
<b>Descripción del problema</b>	<p>En el área se produce el ingreso de elementos inchancables. Al llegar estos elementos al chancador, provocan detenciones no programadas y exposición a riesgos durante su retiro manual, afectando la continuidad operacional, junto con la integridad de los equipos y la seguridad de las personas. Se requiere una solución capaz de integrarse a las tecnologías existentes de identificación de inchancables para retirar estos cuerpos extraños en línea y sin detener la operación, minimizando la intervención humana y elevando los estándares de seguridad y disponibilidad.</p>

 **Resultados esperados**

**Mejorar la continuidad operacional y seguridad de personal expuesto (último año se observaron hasta 650 horas de exposición a riesgos).**

 **Alcance**

Cambiar la estrategia | Trabajo estandarizado | Minimizar Total Cost Ownership