

Identificación del desafío

Implementación monitoreo avanzado para prevenir potenciales filtraciones

Área	Chancado y Correas
Descripción del problema	En áreas húmedas, existe la probabilidad de filtraciones de producto químico, acumulándose hasta generar algunos problemas en los sistemas. Hoy no existe monitoreo efectivo en estos puntos. Se busca implementar tecnologías para detección temprana y trazabilidad la cual debe mejorar la condición.

 **Resultados esperados**

Se debe implementar la iniciativa para 15 kilómetros de tuberías donde se transporta ácido sulfúrico.

 **Alcance**

Cambiar la estrategia | Remover actividad del sitio | Minimizar Total Cost Ownership | Eliminar cuellos de botella